

*Довідка
щодо готовності закладу до початку нового 2026/2027 навчального року*

Відповідно до звернення адміністрації КЗ Сумської обласної ради «Сумський фаховий медичний коледж» 31.07.2026р. №523/1-5/14 з метою здійснення якісної підготовки закладів освіти до нового 2026/2027 навчального року 06.08.2026р. проведено обстеження КЗ Сумської обласної ради «Сумський фаховий медичний коледж» в присутності заступника директора з АГЧ Кульченко О.С. та головного спеціаліста відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Сумського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області Грицай О.М

ВСТАНОВЛЕНО:

КЗ Сумської обласної ради «Сумський фаховий медичний коледж» розташований в окремій будівлі, віддалений від автомобільних доріг. Під'їзні шляхи з твердим покриттям. Територія утримується в задовільному санітарному стані. Територія облаштована, озеленена.

Загальна площа земельної ділянки становить 2,0537га. До складу будівель навчального закладу входить учбовий корпус та гуртожиток.

Проектна потужність навчального закладу складає близько 600 осіб, станом на день обстеження в закладі навчатимуться близько 700 здобувачів освіти. Освітній процес у 2026/2027 навчальному році планується здійснювати в очній формі з використанням технологій дистанційного навчання відповідно до безпекової ситуації.

Заклад забезпечений централізованими системами водопостачання та водовідведенням. Під час обстеження перебоїв у водопостачанні не встановлено, аварійних ситуацій на мережах водовідведення відсутні.

Для забезпечення належних умов особистої гігієни здобувачів освіти та працівників у санітарних вузлах наявні рідке мило в дозаторах, електросушарки для рук, холодне та гаряче водопостачання (за рахунок електричних водонагрівачів). Санітарно-технічне обладнання перебуває у справному стані.

Опалення будівель централізоване. Перед початком опалювального сезону проведено ревізію системи опалення. У всіх навчальних приміщеннях забезпечується контроль температурного режиму: наявні термометри, температура повітря становить 21–22 °С, що відповідає вимогам санітарного законодавства.

Навчальні приміщення обладнані системою суміщеного освітлення: природного (через віконні прорізи) та штучного (LED-світильники). Вентиляція здійснюється шляхом природного повітрообміну через віконні та дверні прорізи.

Поверхні стін, стель та підлоги навчальних аудиторій мають вологостійке гігієнічне покриття, що дозволяє проводити їх вологе прибирання та дезінфекцію. Навчальні кабінети забезпечені необхідними меблями та обладнанням. Поверхні меблів відповідають гігієнічним вимогам, є цілими, доступними для миття та проведення дезінфекції.

Санітарно-технічний стан навчальних аудиторій, допоміжних приміщень та санітарних вузлів задовільний. Для дотримання правил особистої гігієни в туалетних кімнатах створено належні умови: забезпечено безперебійне постачання холодної та гарячої води, наявні рідке мило в дозаторах і електросушарки для рук.

Харчоблок розташований на першому поверсі навчального корпусу. У приміщеннях харчоблоку проведено капітальний ремонт із заміною систем опалення, водопостачання та водовідведення, вентиляційної системи, а також технологічного і холодильного обладнання.

Харчоблок забезпечений необхідним набором виробничих, складських та допоміжних приміщень відповідно до технологічного процесу приготування страв. Санітарно-технічний стан приміщень задовільний.

Станом на день проведення обстеження питання організації харчування здобувачів освіти на 2026/2027 навчальний рік остаточно не вирішено.

Медичний пункт розташований на третьому поверсі навчального корпусу та включає кабінет прийому, процедурний кабінет і допоміжні приміщення, необхідні для надання долікарської медичної допомоги та проведення профілактичних заходів.

Матеріально-технічне оснащення медичного пункту відповідає вимогам чинного санітарного законодавства. Приміщення використовуються за функціональним призначенням, санітарно-технічний стан задовільний.

Ізолятор розташований на першому поверсі гуртожитку та складається з двох кімнат, санітарного вузла, суміщеного з душовою, та підсобного приміщення.

Санітарно-технічний стан приміщень ізолятора задовільний. Ізолятор використовується за призначенням і відповідає вимогам щодо тимчасової ізоляції осіб із ознаками інфекційних захворювань.

Спортивна зала розташована в окремому блоці навчального корпусу на першому поверсі.

Під час обстеження встановлено, що у зв'язку з протіканням покрівлі проводяться ремонтно-відновлювальні роботи з ремонту даху та внутрішнього оздоблення спортивної зали. Роботи виконуються у міру надходження фінансування.

На момент обстеження приміщення спортивної зали для проведення занять не використовується. До завершення ремонтних робіт заняття з фізичного виховання, за сприятливих погодних умов та з урахуванням безпекової ситуації, планується проводити на відкритому спортивному майданчику.

Спортивний майданчик розташований на території коледжу, огорожений та обладнаний необхідним спортивним інвентарем, який перебуває у справному стані.

Територія спортивного майданчика утримується в належному санітарному стані, сторонні предмети відсутні, покриття придатне для проведення навчальних занять.

За результатами обстеження санітарно-технічний стан спортивного майданчика оцінюється як задовільний.

Гуртожиток розташований в окремій п'ятиповерховій будівлі, обладнаний окремими входом та евакуаційним виходом.

На другому поверсі розташовані навчальні кімнати, на третьому та четвертому поверхах проживають здобувачі освіти, на п'ятому поверсі розміщуються інші категорії мешканців, у тому числі викладачі.

Санітарно-технічний стан житлових кімнат задовільний. У міру надходження фінансування адміністрацією закладу проводяться поточні ремонтні роботи, спрямовані на покращення умов проживання, зокрема здійснюється поетапна заміна корпусних меблів.

У коморі для зберігання постільної білизни забезпечено належні умови її утримання. Чиста білизна зберігається на стелажах. Заміна постільної білизни здійснюється відповідно до графіка, затвердженого керівником закладу.

Для прання особистих речей та постільної білизни мешканців гуртожитку обладнано гігієнічну кімнату, у якій встановлено автоматичні пральні машини. Розроблено та затверджено графік їх використання. Допоміжні приміщення утримуються в належному санітарно-технічному стані.

Душові та санітарно-побутові приміщення: душові кімнати (жіноча, чоловіча та для працівників) розташовані на першому поверсі гуртожитку.

Вентиляційні канали перебувають у справному стані та забезпечують природний повітрообмін. Санітарно-технічний стан душових приміщень задовільний.

Прибиральний інвентар промаркований відповідно до функціонального призначення та зберігається у спеціально відведеному місці.

Перед початком 2026/2027 навчального року проведено лабораторно-інструментальні дослідження факторів середовища життєдіяльності, а саме:

- дослідження повітря робочої зони (протокол № 18/1/1 від 25.06.2026);
 - дослідження рівнів шуму та інфразвуку (протокол № 11/2/1 від 26.06.2026);
 - дослідження рівнів освітленості робочих місць (протокол № 11/6/1 від 25.06.2026);
 - дослідження параметрів мікроклімату (протокол № 11/4/1 від 25.06.2026);
 - вода питна на бактеріологічні та хімічні показники (протокол № 1461 та 861 від 26.08.2025р.).
- В поточному році під час обстеження дослідження питної води в стадії проведення.

За результатами проведених досліджень показники відповідають вимогам чинного санітарного законодавства.

Заклад у достатній кількості забезпечений мийними, чистячими та дезінфекційними засобами. На всі засоби наявні документи, що підтверджують їх якість та безпечність, а також методичні рекомендації щодо застосування.

Для проведення профілактичної дезінфекції використовуються дезінфекційні засоби «Жавілар Ефект», «Бланідактив» та «Фамідез Дезодерм».

Для гігієнічної антисептичної обробки рук використовується антисептичний засіб «АХД-2000 Експрес».

Для приготування робочих розчинів визначено відповідні наважки, промарковано мірні ємності та забезпечено дотримання необхідних концентрацій дезінфекційних засобів.

Прибиральний інвентар промаркований відповідно до його функціонального призначення, забезпечений у достатній кількості та зберігається впорядковано.

Закладом укладено договір з ТОВ «А-МУССОН» (№ЮО-В 5/18 від 13.02.2026р.), на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів. Контейнерний майданчик обладнаний відповідно до вимог санітарного законодавства: має тверде водонепроникне покриття, огорожу та забезпечений необхідною кількістю контейнерів для накопичення відходів. Факт надання послуг підтверджується актами виконаних робіт.

Для проведення профілактичних дератизаційних та дезінсекційних заходів укладено договір зі спеціалізованою організацією ПП «Маг», (від 07.04.2026р. №1). Профілактичні заходи проводяться відповідно до затвердженого графіка.

Найпростіше укриття розташоване у підвальному приміщенні навчального корпусу та розраховане на одночасне перебування 360 осіб.

Під час комісійного обстеження встановлено, що санітарно-технічний стан приміщень укриття задовільний. Приміщення забезпечене належними умовами для тимчасового перебування учасників освітнього процесу під час сигналу «Повітряна тривога».

Перед початком нового навчального року з технічним персоналом проведено навчання щодо дотримання санітарно-гігієнічного та дезінфекційного режимів у закладі освіти, (протокол №14 від 26.05.2026).

У медичному коледжі працює 131 працівник. Обов'язкові профілактичні медичні огляди працівників проводяться відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 № 280.

Під час комісійного обстеження фахівцями Сумського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області адміністрації закладу надано консультативно-методичну допомогу щодо забезпечення належного санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів під час організації освітнього процесу.

Головний спеціаліст
відділу державного нагляду
за дотриманням санітарного законодавства
Сумського районного управління
Головного управління Держпродспоживслужби
в Сумській області



Олена ГРИЦАЙ